



RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE N° 16 57 013

Commune : **VOUZIERS**
Adresse : **Rue du Blanc Mont**

Quartier ou complément :
Date de début d'inspection : **18 janvier 2016**
Date de fin d'inspection : **19 janvier 2016**

Client : **VEOLIA RETHEL**

Numéro de dossier : **16 57 013** Numéro de devis : **16 5 009~01**
Objectif de l'inspection : **Inspection de routine de l'état**
Nom du réseau :
Type de réseau : **Eaux usées**

Nombre d'inspections :	9	Long. inspectée : 228.89 m	Long. mesurée : 257.55 m
dont collecteurs :	9	Long. inspectée : 228.89 m	Long. mesurée : 257.55 m
branchements :	0		
regards/noeuds :	0		

Observations particulières :

Etabli par : C. POTENTIER
Le : 21/01/2016

Vérifié par : JB. JALLAT
Le : 21/01/2016

Approuvé par : J. CARLIER
Le : 21/01/2016



R1 vers R2
Photo 1 / Page 6



R1 vers R2
Photo 2 / Page 6



R1 vers R2
Photo 3 / Page 7



R1 vers R2
Photo 4 / Page 7



R1 vers R2
Photo 5 / Page 7



R3C vers R2
Photo 6 / Page 10



R3B vers R3C
Photo 7 / Page 13



R3B vers R3C
Photo 8 / Page 13




R3B vers R3C
Photo 9 / Page 13



R3B vers R3A
Photo 10 / Page 16



R3B vers R3A
Photo 11 / Page 16



R3B vers R3A
Photo 12 / Page 16



R3B vers R3A
Photo 13 / Page 17



R3B vers R3A
Photo 14 / Page 17



R3B vers R3A
Photo 15 / Page 17



R3B vers R3A
Photo 16 / Page 18



R3B vers R3A
Photo 17 / Page 18



R3B vers R3A
Photo 18 / Page 18



R3B vers R3A
Photo 19 / Page 18



R3B vers R3A
Photo 20 / Page 19



R3A vers R3
Photo 21 / Page 22



R3A vers R3
Photo 22 / Page 22



R3A vers R3
Photo 23 / Page 22



R3A vers R3
Photo 24 / Page 23



R4 vers R3
Photo 25 / Page 26



R4 vers R3
Photo 26 / Page 26



R4 vers R3
Photo 27 / Page 26




R4 vers R3
Photo 28 / Page 27



R4 vers R3
Photo 29 / Page 27



R4 vers R3
Photo 30 / Page 27



R4 vers R3
Photo 31 / Page 27



R4 vers R3
Photo 32 / Page 28



R4 vers R5
Photo 33 / Page 31



R4 vers R5
Photo 34 / Page 31



R4 vers R5
Photo 35 / Page 32




R4 vers R5
 Photo 36 / Page 32



R4 vers R5
 Photo 37 / Page 32



R4 vers R5
 Photo 38 / Page 32



R4 vers R5
 Photo 39 / Page 33



R4 vers R5
 Photo 40 / Page 33



R5 vers R6
 Photo 41 / Page 36



R5 vers R6
 Photo 42 / Page 36



R5 vers R6
 Photo 43 / Page 36



R5 vers R6
 Photo 44 / Page 36



R5 vers R6
 Photo 45 / Page 37



R6 vers R7
 Photo 46 / Page 40




R6 vers R7
 Photo 47 / Page 40

Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Inspection de routine de l'état Commune : VOUZIERS Adresse : Rue du Blanc Mont Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Client : VEOLIA RETHEL Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection : 18/01/2016		Référence du tronçon : Tronçon n° 1 Référence du noeud de départ : R1 Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : R2 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : R1 vers R2 Sens d'inspection : Vers l'aval Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Eaux usées Etat, statut : ancien, en service Longueur mesurée en surface : 47.84 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : 16 57 013 Réf. support photo : 16 57 013		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 200 Largeur : Matériau constitutif : Fibres-ciment Longueur unitaire : 3.00 Matériau de revêtement : Aucun Type de revêtement : -	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : R1 Dimensions du regard : Ø800 Hauteur totale de l'ouvrage : Profondeur de la canalisation inspectée : Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) : Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : R2 Dimensions du regard : Ø800 Hauteur totale de l'ouvrage : Profondeur de la canalisation inspectée : Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) : Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : Non renseigné Modèle de l'enrouleur : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné Modèle de la caméra : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné	
Observations particulières			
Remarques générales : 			

Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement R1 vers R2	Date d'inspection : 18 janvier 2016
Matériau : Fibres-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection R1 vers R2	Longueur inspectée : 47.84 m Longueur mesurée : 47.84 m

SYNTHESE DU TRONÇON R1 VERS R2

	Distance	Photo	Observations	Page
	0.00m / R1		BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R1	6
	3.49m / R1 3.79m / R1	1/2 3/4	BCBE - Réparation ponctuelle : trou réparé de 10h à 12h BAKJ - Trou dans le revêtement à 11h	6 7
	47.84m / R1	5	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud R2	7


Observations générales :


	VOUZIERS Rue du Blanc Mont Client : VEOLIA RETHEL		Dossier : 16 57 013 Tronçon : Tronçon n° 1 Opérateur : JUNIET THIERRY
	Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement R1 vers R2
Matériau : Fibres-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection R1 vers R2	Date d'inspection : 18 janvier 2016 Longueur inspectée : 47.84 m Longueur mesurée : 47.84 m

DISTANCE : 0.00 m	
BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R1	

DISTANCE : 3.49 m	PHOTO : 1/2	
OBSERVATIONS : BCBE - Réparation ponctuelle : trou réparé de 10h à 12h		

	VOUZIERS Rue du Blanc Mont Client : VEOLIA RETHEL			Dossier : 16 57 013 Tronçon : Tronçon n° 1 Opérateur : JUNIET THIERRY
	Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement R1 vers R2	Date d'inspection : 18 janvier 2016
Matériau : Fibres-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection R1 vers R2	Longueur inspectée : 47.84 m Longueur mesurée : 47.84 m	

DISTANCE : 3.79 m	PHOTO : 3/4	
OBSERVATIONS : BAKJ - Trou dans le revêtement à 11h		

DISTANCE : 47.84 m	PHOTO : 5	
OBSERVATIONS : BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud R2		

Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Inspection de routine de l'état Commune : VOUZIERS Adresse : Rue du Blanc Mont Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Client : VEOLIA RETHEL Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection : 19/01/2016		Référence du tronçon : Tronçon n° 9 Référence du noeud de départ : R3C Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : R2 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : R2 vers R3C Sens d'inspection : Vers l'amont Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Eaux usées Etat, statut : ancien, en service Longueur mesurée en surface : 32.00 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : 16 57 013 Réf. support photo : 16 57 013		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 200 Largeur : Matériau constitutif : Fibres-ciment Longueur unitaire : 3.00 Matériau de revêtement : Aucun Type de revêtement : -	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : R3C Dimensions du regard : Ø800 Hauteur totale de l'ouvrage : Profondeur de la canalisation inspectée : Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) : Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : R2 Dimensions du regard : Ø800 Hauteur totale de l'ouvrage : Profondeur de la canalisation inspectée : Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) : Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : Non renseigné Modèle de l'enrouleur : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné Modèle de la caméra : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné	
Observations particulières			
Remarques générales : 			

Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement R2 vers R3C	Date d'inspection : 19 janvier 2016
Matériau : Fibres-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection R3C vers R2	Longueur inspectée : 3.34 m Longueur mesurée : 32.00 m

SYNTHESE DU TRONÇON R3C VERS R2

	Distance	Photo	Observations	Page
R3C	0.00m / R3C		BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R3C	10
	3.34m / R3C	6	BBCZ - Dépôt de matériau - Autre BDCA- - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction - Demande de curage sur le tronçon	10
R2				

Observations générales :

	VOUZIERS Rue du Blanc Mont Client : VEOLIA RETHEL		Dossier : 16 57 013 Tronçon : Tronçon n° 9 Opérateur : JUNIET THIERRY					
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement R2 vers R3C	Date d'inspection : 19 janvier 2016					
Matériau : Fibres-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection R3C vers R2	Longueur inspectée : 3.34 m Longueur mesurée : 32.00 m					
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td data-bbox="76 360 416 450"> DISTANCE : 0.00 m </td> <td data-bbox="416 360 683 450"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="76 450 683 566"> BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R3C </td> </tr> </table>				DISTANCE : 0.00 m		BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R3C		
DISTANCE : 0.00 m								
BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R3C								
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td data-bbox="76 577 416 667"> DISTANCE : 3.34 m </td> <td data-bbox="416 577 683 667"> PHOTO : 6 </td> <td data-bbox="683 577 1519 978" rowspan="2">  </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="76 667 970 978"> OBSERVATIONS : BBCZ - Dépôt de matériau - Autre BDCA- - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction - Demande de curage sur le tronçon </td> </tr> </table>				DISTANCE : 3.34 m	PHOTO : 6		OBSERVATIONS : BBCZ - Dépôt de matériau - Autre BDCA- - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction - Demande de curage sur le tronçon	
DISTANCE : 3.34 m	PHOTO : 6							
OBSERVATIONS : BBCZ - Dépôt de matériau - Autre BDCA- - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction - Demande de curage sur le tronçon								
ABANDON INSPECTION								

Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Inspection de routine de l'état Commune : VOUZIERS Adresse : Rue du Blanc Mont Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Client : VEOLIA RETHEL Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection : 19/01/2016		Référence du tronçon : Tronçon n° 7 Référence du noeud de départ : R3B Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : R3C Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : R3B vers R3C Sens d'inspection : Vers l'aval Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Eaux usées Etat, statut : ancien, en service Longueur mesurée en surface : 25.33 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : 16 57 013 Réf. support photo : 16 57 013		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 200 Largeur : Matériau constitutif : Grès Longueur unitaire : 3.00 Matériau de revêtement : Aucun Type de revêtement : -	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : R3B Dimensions du regard : Ø800 Hauteur totale de l'ouvrage : Profondeur de la canalisation inspectée : Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) : Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : R3C Dimensions du regard : Ø800 Hauteur totale de l'ouvrage : Profondeur de la canalisation inspectée : Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) : Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : Non renseigné Modèle de l'enrouleur : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné Modèle de la caméra : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné	
Observations particulières			
Remarques générales : Multiples fissures fermées sur le tronçon			

Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement R3B vers R3C	Date d'inspection : 19 janvier 2016
Matériau : Grès	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection R3B vers R3C	Longueur inspectée : 25.33 m Longueur mesurée : 25.33 m

SYNTHESE DU TRONÇON R3B VERS R3C

	Distance	Photo	Observations	Page
R3B	0.00m / R3B		BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R3B	13
	2.39m / R3B	7	BABBB - Fissure circumférentielle fermée de 9h à 4h	13
	13.20m / R3B	8	BCBE - Réparation ponctuelle : trou réparé de 8h à 5h	13
R3C	25.33m / R3B	9	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud R3C	13

Observations générales :

Multiples fissures fermées sur le tronçon

	VOUZIERS Rue du Blanc Mont Client : VEOLIA RETHEL		Dossier : 16 57 013 Tronçon : Tronçon n° 7 Opérateur : JUNIET THIERRY								
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement R3B vers R3C	Date d'inspection : 19 janvier 2016								
Matériau : Grès	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection R3B vers R3C	Longueur inspectée : 25.33 m Longueur mesurée : 25.33 m								
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">DISTANCE : 0.00 m</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 60%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R3B</td> </tr> </table>				DISTANCE : 0.00 m			BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R3B				
DISTANCE : 0.00 m											
BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R3B											
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">DISTANCE : 2.39 m</td> <td style="width: 20%;">PHOTO : 7</td> <td style="width: 60%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">OBSERVATIONS :</td> <td rowspan="2">  </td> </tr> <tr> <td colspan="2">BABBB - Fissure circonférentielle fermée de 9h à 4h</td> </tr> </table>				DISTANCE : 2.39 m	PHOTO : 7		OBSERVATIONS :			BABBB - Fissure circonférentielle fermée de 9h à 4h	
DISTANCE : 2.39 m	PHOTO : 7										
OBSERVATIONS :											
BABBB - Fissure circonférentielle fermée de 9h à 4h											
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">DISTANCE : 13.20 m</td> <td style="width: 20%;">PHOTO : 8</td> <td style="width: 60%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">OBSERVATIONS :</td> <td rowspan="2">  </td> </tr> <tr> <td colspan="2">BCBE - Réparation ponctuelle : trou réparé de 8h à 5h</td> </tr> </table>				DISTANCE : 13.20 m	PHOTO : 8		OBSERVATIONS :			BCBE - Réparation ponctuelle : trou réparé de 8h à 5h	
DISTANCE : 13.20 m	PHOTO : 8										
OBSERVATIONS :											
BCBE - Réparation ponctuelle : trou réparé de 8h à 5h											
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">DISTANCE : 25.33 m</td> <td style="width: 20%;">PHOTO : 9</td> <td style="width: 60%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">OBSERVATIONS :</td> <td rowspan="2">  </td> </tr> <tr> <td colspan="2">BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud R3C</td> </tr> </table>				DISTANCE : 25.33 m	PHOTO : 9		OBSERVATIONS :			BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud R3C	
DISTANCE : 25.33 m	PHOTO : 9										
OBSERVATIONS :											
BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud R3C											

Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Inspection de routine de l'état Commune : VOUZIERS Adresse : Rue du Blanc Mont Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Client : VEOLIA RETHEL Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection : 19/01/2016		Référence du tronçon : Tronçon n° 6 Référence du noeud de départ : R3B Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : R3A Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : R3A vers R3B Sens d'inspection : Vers l'amont Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Eaux usées Etat, statut : ancien, en service Longueur mesurée en surface : 30.47 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : 16 57 013 Réf. support photo : 16 57 013		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 200 Largeur : Matériau constitutif : Grès Longueur unitaire : 3.00 Matériau de revêtement : Aucun Type de revêtement : -	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : R3B Dimensions du regard : Ø800 Hauteur totale de l'ouvrage : Profondeur de la canalisation inspectée : Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) : Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : R3A Dimensions du regard : Ø800 Hauteur totale de l'ouvrage : Profondeur de la canalisation inspectée : Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) : Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : Non renseigné Modèle de l'enrouleur : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné Modèle de la caméra : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné	
Observations particulières			
Remarques générales : Multiples fissures fermées sur le tronçon			


Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement R3A vers R3B	Date d'inspection : 19 janvier 2016
Matériau : Grès	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection R3B vers R3A	Longueur inspectée : 30.47 m Longueur mesurée : 30.47 m

SYNTHESE DU TRONÇON R3B VERS R3A

	Distance	Photo	Observations	Page
R3B	0.00m / R3B		BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R3B	16
	2.24m / R3B	10	BABBA - Fissure longitudinale fermée à 4h	16
	3.12m / R3B	11	BABBC - Fissure complexe fermée de 9h à 3h	16
	4.91m / R3B	12	BDDC - Fin : Niveau d'eaux usées troubles	16
	6.13m / R3B	13	BABBC - Fissure complexe fermée de 10h à 3h	17
	8.94m / R3B	14/15	BABCC - Fissure complexe ouverte de 10h à 3h	17
	16.19m / R3B	16/17/18	BBEG - Conduites externes ou câbles insérés dans la canalisation BAKJ - Trou dans le revêtement - 3h et 9h	18
	14.28m / R3A	20	BDCA- - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction - Reprise en sens inverse BDCZC - Inspection abandonnée, inspection de la conduite totale terminée suite à une inspection partielle précédente	19
	11.43m / R3A	19	BABBC - Fissure complexe fermée	18
R3A	0.00m / R3A		BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R3A - Reprise en sens inverse	18


Observations générales :

Multiples fissures fermées sur le tronçon

		VOUZIERS Rue du Blanc Mont Client : VEOLIA RETHEL		Dossier : 16 57 013 Tronçon : Tronçon n° 6 Opérateur : JUNIET THIERRY	
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement R3A vers R3B	Date d'inspection : 19 janvier 2016		
Matériau : Grès	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection R3B vers R3A	Longueur inspectée : 30.47 m Longueur mesurée : 30.47 m		
DISTANCE : 0.00 m					
BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R3B					
DISTANCE : 2.24 m		PHOTO : 10			
OBSERVATIONS : BABBA - Fissure longitudinale fermée à 4h					
DISTANCE : 3.12 m		PHOTO : 11			
OBSERVATIONS : BABBC - Fissure complexe fermée de 9h à 3h					
DISTANCE : 4.91 m		PHOTO : 12			
OBSERVATIONS : BDDC - Fin : Niveau d'eaux usées troubles					

	VOUZIERS Rue du Blanc Mont Client : VEOLIA RETHEL		Dossier : 16 57 013 Tronçon : Tronçon n° 6 Opérateur : JUNIET THIERRY
	Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement R3A vers R3B
Matériau : Grès	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection R3B vers R3A	Date d'inspection : 19 janvier 2016 Longueur inspectée : 30.47 m Longueur mesurée : 30.47 m

DISTANCE : 6.13 m	PHOTO : 13	
OBSERVATIONS : BABBC - Fissure complexe fermée de 10h à 3h		

DISTANCE : 8.94 m	PHOTO : 14/15	
OBSERVATIONS : BABCC - Fissure complexe ouverte de 10h à 3h		


	VOUZIERS Rue du Blanc Mont Client : VEOLIA RETHEL		Dossier : 16 57 013 Tronçon : Tronçon n° 6 Opérateur : JUNIET THIERRY
	Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement R3A vers R3B
Matériau : Grès	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection R3B vers R3A	Date d'inspection : 19 janvier 2016 Longueur inspectée : 30.47 m Longueur mesurée : 30.47 m

DISTANCE : 16.19 m	PHOTO : 16/17/18		
OBSERVATIONS : BBEG - Conduites externes ou cables insérés dans la canalisation BAKJ - Trou dans le revêtement - 3h et 9h BDCA - - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction - Reprise en sens inverse			
ABANDON INSPECTION			

DISTANCE : 0.00 m		
BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R3A - Reprise en sens inverse		

DISTANCE : 11.43 m	PHOTO : 19		
OBSERVATIONS : BABBC - Fissure complexe fermée			

	VOUZIERS Rue du Blanc Mont Client : VEOLIA RETHEL		Dossier : 16 57 013 Tronçon : Tronçon n° 6 Opérateur : JUNIET THIERRY
	Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement R3A vers R3B
Matériau : Grès	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection R3B vers R3A	Longueur inspectée : 30.47 m Longueur mesurée : 30.47 m

DISTANCE : 14.28 m	PHOTO : 20	
OBSERVATIONS : BDCZC - Inspection abandonnée, inspection de la conduite totale terminée suite à une inspection partielle précédente		

ABANDON INSPECTION

Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Inspection de routine de l'état Commune : VOUZIERS Adresse : Rue du Blanc Mont Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Client : VEOLIA RETHEL Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection : 19/01/2016		Référence du tronçon : Tronçon n° 8 Référence du noeud de départ : R3A Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : R3 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : R3 vers R3A Sens d'inspection : Vers l'amont Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Eaux usées Etat, statut : ancien, en service Longueur mesurée en surface : 30.59 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : 16 57 013 Réf. support photo : 16 57 013		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 200 Largeur : Matériau constitutif : Grès Longueur unitaire : 3.00 Matériau de revêtement : Aucun Type de revêtement : -	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : R3A Dimensions du regard : Ø800 Hauteur totale de l'ouvrage : Profondeur de la canalisation inspectée : Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) : Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : R3 Dimensions du regard : Ø800 Hauteur totale de l'ouvrage : Profondeur de la canalisation inspectée : Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) : Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : Non renseigné Modèle de l'enrouleur : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné Modèle de la caméra : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné	
Observations particulières			
Remarques générales : Multiples fissures fermées sur le tronçon			


Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement R3 vers R3A	Date d'inspection : 19 janvier 2016
Matériau : Grès	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection R3A vers R3	Longueur inspectée : 30.59 m Longueur mesurée : 30.59 m

SYNTHESE DU TRONÇON R3A VERS R3

	Distance	Photo	Observations	Page
R3A	0.00m / R3A		BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R3A	22
	10.10m / R3A	21	BABBC - Fissure complexe fermée de 8h à 12h	22
	16.63m / R3A	22	BBEG - Conduites externes ou cables insérés dans la canalisation	22
	13.96m / R3	24	BDCA- - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction - Reprise en sens inverse BDCZC - Inspection abandonnée, inspection de la conduite totale terminée suite à une inspection partielle précédente	23
	1.70m / R3	23	BABBC - Fissure complexe fermée BDDC - Début : Niveau d'eaux usées troubles	22
R3	0.00m / R3		BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R3 - Reprise en sens inverse	22

Observations générales :

Multiples fissures fermées sur le tronçon

		VOUZIERS Rue du Blanc Mont Client : VEOLIA RETHEL		Dossier : 16 57 013 Tronçon : Tronçon n° 8 Opérateur : JUNIET THIERRY	
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement R3 vers R3A	Date d'inspection : 19 janvier 2016		
Matériau : Grès	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection R3A vers R3	Longueur inspectée : 30.59 m Longueur mesurée : 30.59 m		
DISTANCE : 0.00 m					
BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R3A					
DISTANCE : 10.10 m		PHOTO : 21			
OBSERVATIONS :					
BABBC - Fissure complexe fermée de 8h à 12h					
DISTANCE : 16.63 m		PHOTO : 22			
OBSERVATIONS :					
BBEG - Conduites externes ou cables insérés dans la canalisation BDCA- - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction - Reprise en sens inverse					
ABANDON INSPECTION					
DISTANCE : 0.00 m					
BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R3 - Reprise en sens inverse					
DISTANCE : 1.70 m		PHOTO : 23			
OBSERVATIONS :					
BABBC - Fissure complexe fermée BDDC - Début : Niveau d'eaux usées troubles					

		VOUZIERS Rue du Blanc Mont Client : VEOLIA RETHEL		Dossier : 16 57 013 Tronçon : Tronçon n° 8 Opérateur : JUNIET THIERRY	
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement R3 vers R3A	Date d'inspection : 19 janvier 2016		
Matériau : Grès	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection R3A vers R3	Longueur inspectée : 30.59 m Longueur mesurée : 30.59 m		
DISTANCE : 13.96 m		PHOTO : 24			
OBSERVATIONS : BDCZC - Inspection abandonnée, inspection de la conduite totale terminée suite à une inspection partielle précédente					
ABANDON INSPECTION					

Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Inspection de routine de l'état Commune : VOUZIERS Adresse : Rue du Blanc Mont Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Client : VEOLIA RETHEL Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection : 18/01/2016		Référence du tronçon : Tronçon n° 2 Référence du noeud de départ : R4 Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : R3 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : R4 vers R3 Sens d'inspection : Vers l'aval Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Eaux usées Etat, statut : ancien, en service Longueur mesurée en surface : 25.09 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : 16 57 013 Réf. support photo : 16 57 013		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 200 Largeur : Matériau constitutif : Grès Longueur unitaire : 3.00 Matériau de revêtement : Aucun Type de revêtement : -	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : R4 Dimensions du regard : Ø800 Hauteur totale de l'ouvrage : Profondeur de la canalisation inspectée : Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) : Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : R3 Dimensions du regard : Ø800 Hauteur totale de l'ouvrage : Profondeur de la canalisation inspectée : Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) : Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : Non renseigné Modèle de l'enrouleur : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné Modèle de la caméra : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné	
Observations particulières			
Remarques générales : Multiples fissures fermées sur le tronçon			

Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement R4 vers R3	Date d'inspection : 18 janvier 2016
Matériau : Grès	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection R4 vers R3	Longueur inspectée : 25.09 m Longueur mesurée : 25.09 m

SYNTHESE DU TRONÇON R4 VERS R3

	Distance	Photo	Observations	Page
	0.00m / R4		BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R4	26
	1.66m / R4	25	BABBC - Fissure complexe fermée - 4h et 9h	26
	2.66m / R4	26	BABBC - Fissure complexe fermée de 9h à 12h	26
	3.41m / R4	27	BAJB - Décentrage (radial)	26
	4.56m / R4	28/29	BABBA - Fissure longitudinale fermée - 3h et 9h BABBA - Fissure longitudinale fermée à 3h	27
	24.38m / R4	30/31	BAKJ - Trou dans le revêtement de 10h à 12h	27
	25.09m / R4	32	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud R3	28

Observations générales :
 Multiples fissures fermées sur le tronçon

	VOUZIERS Rue du Blanc Mont Client : VEOLIA RETHEL		Dossier : 16 57 013 Tronçon : Tronçon n° 2 Opérateur : JUNIET THIERRY			
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement R4 vers R3	Date d'inspection : 18 janvier 2016			
Matériau : Grès	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection R4 vers R3	Longueur inspectée : 25.09 m Longueur mesurée : 25.09 m			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">DISTANCE : 0.00 m</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 60%;"></td> </tr> </table> BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R4				DISTANCE : 0.00 m		
DISTANCE : 0.00 m						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">DISTANCE : 1.66 m</td> <td style="width: 20%;">PHOTO : 25</td> <td style="width: 60%;"></td> </tr> </table> OBSERVATIONS : BABBC - Fissure complexe fermée - 4h et 9h				DISTANCE : 1.66 m	PHOTO : 25	
DISTANCE : 1.66 m	PHOTO : 25					
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">DISTANCE : 2.66 m</td> <td style="width: 20%;">PHOTO : 26</td> <td style="width: 60%;"></td> </tr> </table> OBSERVATIONS : BABBC - Fissure complexe fermée de 9h à 12h				DISTANCE : 2.66 m	PHOTO : 26	
DISTANCE : 2.66 m	PHOTO : 26					
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">DISTANCE : 3.41 m</td> <td style="width: 20%;">PHOTO : 27</td> <td style="width: 60%;"></td> </tr> </table> OBSERVATIONS : BAJB - Décentrage (radial) BABBA - Fissure longitudinale fermée - 3h et 9h				DISTANCE : 3.41 m	PHOTO : 27	
DISTANCE : 3.41 m	PHOTO : 27					

	VOUZIERS Rue du Blanc Mont Client : VEOLIA RETHEL		Dossier : 16 57 013 Tronçon : Tronçon n° 2 Opérateur : JUNIET THIERRY
	Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement R4 vers R3
Matériau : Grès	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection R4 vers R3	Date d'inspection : 18 janvier 2016 Longueur inspectée : 25.09 m Longueur mesurée : 25.09 m

DISTANCE : 4.56 m	PHOTO : 28/29	
OBSERVATIONS : BABBA - Fissure longitudinale fermée à 3h		

DISTANCE : 24.38 m	PHOTO : 30/31	
OBSERVATIONS : BAKJ - Trou dans le revêtement de 10h à 12h		

	VOUZIERS Rue du Blanc Mont Client : VEOLIA RETHEL		Dossier : 16 57 013 Tronçon : Tronçon n° 2 Opérateur : JUNIET THIERRY
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement R4 vers R3	Date d'inspection : 18 janvier 2016
Matériau : Grès	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection R4 vers R3	Longueur inspectée : 25.09 m Longueur mesurée : 25.09 m

DISTANCE : 25.09 m	PHOTO : 32	
OBSERVATIONS : BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud R3		

Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Inspection de routine de l'état Commune : VOUZIERS Adresse : Rue du Blanc Mont Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Client : VEOLIA RETHEL Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection : 18/01/2016		Référence du tronçon : Tronçon n° 3 Référence du noeud de départ : R4 Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : R5 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : R5 vers R4 Sens d'inspection : Vers l'amont Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Eaux usées Etat, statut : ancien, en service Longueur mesurée en surface : 25.32 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : 16 57 013 Réf. support photo : 16 57 013		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 200 Largeur : Matériau constitutif : Grès Longueur unitaire : 3.00 Matériau de revêtement : Aucun Type de revêtement : -	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : R4 Dimensions du regard : Ø800 Hauteur totale de l'ouvrage : Profondeur de la canalisation inspectée : Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) : Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : R5 Dimensions du regard : Ø800 Hauteur totale de l'ouvrage : Profondeur de la canalisation inspectée : Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) : Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : Non renseigné Modèle de l'enrouleur : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné Modèle de la caméra : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné	
Observations particulières			
Remarques générales : Multiples fissures fermées sur le tronçon			

Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement R5 vers R4	Date d'inspection : 18 janvier 2016
Matériau : Grès	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection R4 vers R5	Longueur inspectée : 25.32 m Longueur mesurée : 25.32 m

SYNTHESE DU TRONÇON R4 VERS R5

	Distance	Photo	Observations	Page
R4	0.00m / R4		BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R4	31
	1.20m / R4	33/34	BABBC - Fissure complexe fermée	31
	1.98m / R4	35/36	BABBC - Fissure complexe fermée BAJB - Décentrage (radial)	32
	5.56m / R4	37	BABBC - Fissure complexe fermée	32
	11.60m / R4	38	BAJB - Décentrage (radial)	32
	18.88m / R4	39	BAJB - Décentrage (radial)	33
R5	25.32m / R4	40	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud R5	33

Observations générales :

Multiples fissures fermées sur le tronçon

	VOUZIERS Rue du Blanc Mont Client : VEOLIA RETHEL		Dossier : 16 57 013 Tronçon : Tronçon n° 3 Opérateur : JUNIET THIERRY	
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement R5 vers R4	Date d'inspection : 18 janvier 2016	
Matériau : Grès	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection R4 vers R5	Longueur inspectée : 25.32 m Longueur mesurée : 25.32 m	

DISTANCE : 0.00 m		
BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R4		

DISTANCE : 1.20 m	PHOTO : 33/34	
OBSERVATIONS : BABBC - Fissure complexe fermée		


	VOUZIERS Rue du Blanc Mont Client : VEOLIA RETHEL			Dossier : 16 57 013 Tronçon : Tronçon n° 3 Opérateur : JUNIET THIERRY
	Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement R5 vers R4	Date d'inspection : 18 janvier 2016
Matériau : Grès	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection R4 vers R5	Longueur inspectée : 25.32 m Longueur mesurée : 25.32 m	

DISTANCE : 1.98 m	PHOTO : 35/36		 
OBSERVATIONS : BABBC - Fissure complexe fermée BAJB - Décentrage (radial)			

DISTANCE : 5.56 m	PHOTO : 37		
OBSERVATIONS : BABBC - Fissure complexe fermée			

DISTANCE : 11.60 m	PHOTO : 38		
OBSERVATIONS : BAJB - Décentrage (radial)			

	VOUZIERS Rue du Blanc Mont Client : VEOLIA RETHEL			Dossier : 16 57 013 Tronçon : Tronçon n° 3 Opérateur : JUNIET THIERRY
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement R5 vers R4	Date d'inspection : 18 janvier 2016	
Matériau : Grès	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection R4 vers R5	Longueur inspectée : 25.32 m Longueur mesurée : 25.32 m	

DISTANCE : 18.88 m	PHOTO : 39	
OBSERVATIONS : BAJB - Décentrage (radial)		

DISTANCE : 25.32 m	PHOTO : 40	
OBSERVATIONS : BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud R5		

Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Inspection de routine de l'état Commune : VOUZIERS Adresse : Rue du Blanc Mont Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Client : VEOLIA RETHEL Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection : 18/01/2016		Référence du tronçon : Tronçon n° 4 Référence du noeud de départ : R5 Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : R6 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : R6 vers R5 Sens d'inspection : Vers l'amont Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Eaux usées Etat, statut : ancien, en service Longueur mesurée en surface : 21.52 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : 16 57 013 Réf. support photo : 16 57 013		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 200 Largeur : Matériau constitutif : Grès Longueur unitaire : 3.00 Matériau de revêtement : Aucun Type de revêtement : -	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : R5 Dimensions du regard : Ø800 Hauteur totale de l'ouvrage : Profondeur de la canalisation inspectée : Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) : Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : R6 Dimensions du regard : Ø800 Hauteur totale de l'ouvrage : Profondeur de la canalisation inspectée : Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) : Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : Non renseigné Modèle de l'enrouleur : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné Modèle de la caméra : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné	
Observations particulières			
Remarques générales : Multiples fissures fermées sur le tronçon			

Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement R6 vers R5	Date d'inspection : 18 janvier 2016
Matériau : Grès	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection R5 vers R6	Longueur inspectée : 21.52 m Longueur mesurée : 21.52 m

SYNTHESE DU TRONÇON R5 VERS R6

	Distance	Photo	Observations	Page
R5	0.00m / R5	41	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R5	36
	4.20m / R5	42	BABBC - Fissure complexe fermée	36
	5.32m / R5	43	BABBC - Fissure complexe fermée	36
	12.72m / R5	44	BABBC - Fissure complexe fermée	36
R6	21.52m / R5	45	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud R6	37

Observations générales :

Multiples fissures fermées sur le tronçon

	VOUZIER Rue du Blanc Mont Client : VEOLIA RETHEL			Dossier : 16 57 013 Tronçon : Tronçon n° 4 Opérateur : JUNIET THIERRY
	Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement R6 vers R5	Date d'inspection : 18 janvier 2016
Matériau : Grès	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection R5 vers R6	Longueur inspectée : 21.52 m Longueur mesurée : 21.52 m	

DISTANCE : 0.00 m	PHOTO : 41	
OBSERVATIONS : BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R5		

DISTANCE : 4.20 m	PHOTO : 42	
OBSERVATIONS : BABBC - Fissure complexe fermée		

DISTANCE : 5.32 m	PHOTO : 43	
OBSERVATIONS : BABBC - Fissure complexe fermée		

DISTANCE : 12.72 m	PHOTO : 44	
OBSERVATIONS : BABBC - Fissure complexe fermée		

	VOUZIERS Rue du Blanc Mont Client : VEOLIA RETHEL		Dossier : 16 57 013 Tronçon : Tronçon n° 4 Opérateur : JUNIET THIERRY
Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement R6 vers R5	Date d'inspection : 18 janvier 2016
Matériau : Grès	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection R5 vers R6	Longueur inspectée : 21.52 m Longueur mesurée : 21.52 m

DISTANCE : 21.52 m	PHOTO : 45	
OBSERVATIONS : BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud R6		

Identification de l'inspection		Identification du tronçon inspecté	
Objectif : Inspection de routine de l'état Commune : VOUZIERS Adresse : Rue du Blanc Mont Emplacement : Sous une route Propriété foncière : Bien public Autorité responsable : Client : VEOLIA RETHEL Maître d'oeuvre : Entreprise de pose : Date de l'inspection : 18/01/2016		Référence du tronçon : Tronçon n° 5 Référence du noeud de départ : R6 Profondeur de la canalisation au noeud de départ : Référence du noeud d'arrivée : R7 Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée : Sens d'écoulement : R7 vers R6 Sens d'inspection : Vers l'amont Type de collecteur : Gravitaire Usage du collecteur : Eaux usées Etat, statut : ancien, en service Longueur mesurée en surface : 19.39 m	
Identification des références et supports		Identification de la canalisation inspectée	
Référence norme de codage : EN 13508-2:2003+A1:2011 Point de référence longitudinal : Centre du tampon de l'ouvrage de départ Réf. support vidéo : 16 57 013 Réf. support photo : 16 57 013		Forme de la canalisation : Circulaire Diamètre ou hauteur : 200 Largeur : Matériau constitutif : Fibres-ciment Longueur unitaire : 3.00 Matériau de revêtement : Aucun Type de revêtement : -	
Conditions d'intervention			
Nettoyage préalable : Oui Précipitations : Pas de précipitations Température extérieure : > 0 Méthode d'inspection : Télévisuelle		Régulation du débit : Aucune Ouvrage sous nappe : Non Etat apparent du remblai : Terminé Etat d'avancement de la voirie : Voirie existante	
Identification du noeud de départ :		Identification du noeud d'arrivée :	
Référence du noeud : R6 Dimensions du regard : Ø800 Hauteur totale de l'ouvrage : Profondeur de la canalisation inspectée : Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) : Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non		Référence du noeud : R7 Dimensions du regard : Ø800 Hauteur totale de l'ouvrage : Profondeur de la canalisation inspectée : Profondeur de l'ouvrage (radier cana. sortante) : Nombre de branchements : 0 Dispositif de descente : Echelons simples Cunette réalisée : Oui Traces d'infiltration : Non	
Identification du matériel d'inspection :			
Marque du matériel : Non renseigné Modèle de l'enrouleur : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné		Modèle du chariot : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné Modèle de la caméra : Non renseigné - Numéro de série : Non renseigné	
Observations particulières			
Remarques générales : 			

	VOUZIERS Rue du Blanc Mont Client : VEOLIA RETHEL		Dossier : 16 57 013 Tronçon : Tronçon n° 5 Opérateur : JUNIET THIERRY
	Usage du réseau : Eaux usées	Dim.(Ø ou HxL) : 200 mm	Sens de l'écoulement R7 vers R6
Matériau : Fibres-ciment	Longueur tuyau : 3.00 m	Sens de l'inspection R6 vers R7	Date d'inspection : 18 janvier 2016 Longueur inspectée : 19.39 m Longueur mesurée : 19.39 m

DISTANCE : 0.00 m	PHOTO : 46	
OBSERVATIONS : BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R6		

DISTANCE : 19.39 m	PHOTO : 47	
OBSERVATIONS : BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud R7		

SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE

VOUZIERS
Rue du Blanc Mont
Dossier : 16 57 013

Date : 18/01/2016



Tronçon / Noeud	Diam. ou HxL	Longueur inspectée	Type de réseau	Nature tuyau	Distance	Observations	Page
R1 vers R2	200	47.84 m	Eaux usées	Fibres-ciment	0.00 3.49 3.79 47.84	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R1 BCBE - Réparation ponctuelle : trou réparé de 10h à 12h BAKJ - Trou dans le revêtement à 11h BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud R2	6 6 7 7
R3C vers R2	200	3.34 m	Eaux usées	Fibres-ciment	0.00 3.34	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R3C BBCZ - Dépôt de matériau - Autre BDCA - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction - Demande de curage sur le tronçon	10 10
R3B vers R3C	200	25.33 m	Eaux usées	Grès	0.00 2.39 13.20 25.33	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R3B BABBB - Fissure circonférentielle fermée de 9h à 4h BCBE - Réparation ponctuelle : trou réparé de 8h à 5h BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud R3C	13 13 13 13
R3B vers R3A	200	30.47 m	Eaux usées	Grès	0.00 2.24 3.12 4.91 6.13 8.94 16.19	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R3B BABBA - Fissure longitudinale fermée à 4h BABBC - Fissure complexe fermée de 9h à 3h BDDC - Fin : Niveau d'eaux usées troubles BABBC - Fissure complexe fermée de 10h à 3h BABCC - Fissure complexe ouverte de 10h à 3h BBEG - Conduites externes ou cables insérés dans la canalisation BAKJ - Trou dans le revêtement - 3h et 9h BDCA - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction - Reprise en sens inverse	16 16 16 16 17 17 18
					0.00 11.43 14.28	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R3A - Reprise en sens inverse BABBC - Fissure complexe fermée BDCZC - Inspection abandonnée, inspection de la conduite totale terminée suite à une inspection partielle précédente	18 18 19
R3A vers R3	200	30.59 m	Eaux usées	Grès	0.00 10.10 16.63	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R3A BABBC - Fissure complexe fermée de 8h à 12h BBEG - Conduites externes ou cables insérés dans la canalisation BDCA - Inspection abandonnée à cause d'une obstruction - Reprise en sens inverse	22 22 22
					0.00 1.70 13.96	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R3 - Reprise en sens inverse BABBC - Fissure complexe fermée BDDC - Début : Niveau d'eaux usées troubles BDCZC - Inspection abandonnée, inspection de la conduite totale terminée suite à une inspection partielle précédente	22 22 23
R4 vers R3	200	25.09 m	Eaux usées	Grès	0.00 1.66 2.66 3.41 4.56 24.38 25.09	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R4 BABBC - Fissure complexe fermée - 4h et 9h BABBC - Fissure complexe fermée de 9h à 12h BAJB - Décentrage (radial) BABBA - Fissure longitudinale fermée - 3h et 9h BABBA - Fissure longitudinale fermée à 3h BAKJ - Trou dans le revêtement de 10h à 12h BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud R3	26 26 26 26 27 27 28
R4 vers R5	200	25.32 m	Eaux usées	Grès	0.00 1.20 1.98 5.56 11.60 18.88 25.32	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R4 BABBC - Fissure complexe fermée BABBC - Fissure complexe fermée BAJB - Décentrage (radial) BABBC - Fissure complexe fermée BAJB - Décentrage (radial) BAJB - Décentrage (radial) BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud R5	31 31 32 32 32 33 33
R5 vers R6	200	21.52 m	Eaux usées	Grès			

SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE

VOUZIERS
Rue du Blanc Mont
Dossier : 16 57 013

Date : 18/01/2016



Tronçon / Noeud	Diam. ou HxL	Longueur inspectée	Type de réseau	Nature tuyau	Distance	Observations	Page
R6 vers R7	200	19.39 m	Eaux usées	Fibres- ciment	0.00	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R5	36
					4.20	BABBC - Fissure complexe fermée	36
					5.32	BABBC - Fissure complexe fermée	36
					12.72	BABBC - Fissure complexe fermée	36
					21.52	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud R6	37
					0.00	BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud R6	40
					19.39	BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud R7	40

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE

VOUZIERS
Rue du Blanc Mont
Dossier : 16 57 013

Date : 18/01/2016



Caractéristiques tronçon								
Tronçon / Branchement / Noeud	R1 > R2	R3C > R2	R3B > R3C	R3B > R3A	R3A > R3	R4 > R3	R4 > R5	R5 > R6
Diamètre des tuyaux :	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200
Longueur mesurée :	47.84 m	32.00 m	25.33 m	30.47 m	30.59 m	25.09 m	25.32 m	21.52 m
Longueur inspectée :	47.84 m	3.34 m	25.33 m	30.47 m	30.59 m	25.09 m	25.32 m	21.52 m
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
• Tronçon visité incomplètement		X						
• BABB Fissure fermée			1	4	2	4	3	3
• BABC Fissure ouverte				1				
• BAJB Décentrage (radial)						1	3	
• BAKJ Trou dans le revêtement	1			1		1		
• BBCZ Dépôt de matériau - Autre		1						
• BBEG Conduites externes ou câbles insérés				1	1			
• BCBE Réparation ponctuelle : trou réparé	1		1					

SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE

VOUZIERS
Rue du Blanc Mont
Dossier : 16 57 013

Date : 18/01/2016



Caractéristiques tronçon								Total
Tronçon / Branchement / Noeud	R6 > R7							
Diamètre des tuyaux :	Ø200							257.55 m
Longueur mesurée :	19.39 m							228.89 m
Longueur inspectée :	19.39 m							0 / - / -
Branchements collecteur / regard départ / arrivée :	0 / 0 / 0							
• Tronçon visité incomplètement								17
• BABB Fissure fermée								1
• BABC Fissure ouverte								4
• BAJB Décentrage (radial)								3
• BAKJ Trou dans le revêtement								1
• BBCZ Dépôt de matériau - Autre								2
• BBEG Conduites externes ou câbles insérés								2
• BCBE Réparation ponctuelle : trou réparé								